

**ZARZĄDZENIE NR 27/25  
BURMISTRZA BIERUTOWA**

z dnia 18 marca 2025 r.

**w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujętej w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów”, przyjętego Uchwałą Nr X/87/25 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.02.2025r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.), Uchwały Nr X/87/25 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.02.2025r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów”

zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując zapisy "aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów", przyjętego Uchwałą Nr X/87/25 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 lutego 2025r., przyjmuję aktualizację inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Bierutów, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bierutowa

**Piotr Sawicki**

Lp.	miejsowość	ulica	numer domu	obręb ewidencyjny	numer działki ewidencyjnej	rodzaj zabudowy	rodzaj wyrobu	ilość (m <sup>2</sup> )	stopień pilności
1	Kruszowice		1	021402_5.0005	216/3	2	2	50	3
2	Karwiniec		7	021402_5.0003	308/1	1	2	80	3
3	Zawidowice		34	021402_5.0015	185/3	2	2	25	3
4	Karwiniec			021402_5.0003	196/1	5	2	4	3
5	Bierutów	Wrocławska	44	021402_40001	AR_31.15/3	1	2	10	3
6	Bierutów	gen.J.Bema	19	021402_40001	AR_13.37	1	2	30	3
7	Bierutów	Osiedle	34	021402_40001	AR_13.67//1	1	2	25	3
8	Wabienice		50	021402_5.0014	60/6	2	2	500	3

Objaśnienia:

Rodzaj zabudowy: 1-budynek mieszkalny, 2-budynek gospodarczy, 3-budynek przemysłowy,  
4-budynek użyteczności publicznej, 5-inny, 6-budynek mieszkalno-gospodarczy;

Rodzaj wyrobu: 1-płyty azbestowo-cementowe płaskie, 2- płyty azbestowo-cementowe faliste;

Stopień pilności:

1-wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie,

2-ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku,

3-ponowna ocena w terminie do 5 lat.